



Artikelbild	Artikel-Nr.	Verkaufsbezeichnung		Euro
	TA012	Motorkohlen für Absaugung	Paar	13,60
	TA028	Feinstfilter für Absaugung A84 - AT	Stk	48,50
	TA035	Ersatzfilter A82 - AT und AM, AE (3 Stück)	Pack	42,00
	TA350	Austauschmotor für Absaugung A82 bis A84-SR <i>Alte Motoren bitte zu uns zurückschicken. Wir können neue Motoren nur noch im Austausch gegen alte Motoren liefern, Danke !</i>	Stk	342,00
	TA063	Anpassungsschalter A82 bis A84-SR (RA 440, RA 643)	Stk	13,20
	TA066	Kontrolllampe grün für A84 + S + SR (RA430, RA 635)	Stk	9,60
	TA068	Kontrolllampe rot für A84 + S + SR (RA 431, RA 636)	Stk	7,70
	TA069	Schalter für A82-A84 SR (RA 302, RA 429, RA 634)	Stk	15,80
	TA030	Luftkanal mit Stutzen A84-S + SR (RA 403, RA 606)	Stk	24,70
	TA033	Luftkanaldichtung 2 x 10 x 500, A82 bis A84 SR (RA 332, RA 442, RA 645)	Stk	3,00
	TA074	Fühler auf Trichter für Absaugung A84-S + SR (RA 459, RA 604)	Stk	102,00
	TA103	Lüfterrad für Motor von Absaugung Rüttler - A84 SR	Stk	18,00



Artikelbild	Artikel-Nr.	Verkaufsbezeichnung	Euro
	TA108	Motorträger für A82-A84 SR (RA325, RA416, RA620)	Stk 19,90
	TA114	Haltewinkel für Motor A82 bis A84-SR	Stk 8,80
	TA129	Elektronik, im Austausch für Absaugung A84-SR <i>Defekte Elektronik bitte zurücksenden, bei nicht zurückgelieferter Elektronik wird der Neupreis berechnet.</i>	Stk 125,00
	TA157	Hoch-Rändelschraube mit Dichtung und Gewindestange	Stk 5,80
	TA036	Gummi- Metall- Puffer, Stk. 15 x 15 x 4, A82 bis A84 SR (RA 326, RA 417, RA 621)	Stk 7,50
	TA059	Gehäusedichtung 3x15x1530, A82 bis A84 SR (RA 463,	Stk 6,30
	TA105	Kunststoffdeckel ø 62 x 6 für Feinstfilterpatrone	Stk 4,30
	TA109	Gummifüßchen, Stk. 14 x 2 in Bohrung ø 8, A84 + SR + AT (RA 639 + RA 464)	Stk 1,40
	TA199	Frontblende A84 - SR schwarz, rechts (RA 633)	Stk 59,00
	TA199.01	Frontblende A84 - SR schwarz, links	Stk 59,00
	TA057	Noppenschaumstoff, 620 x 150 x 30 mm für A82 bis A84-SR	Stk 8,90
	TA131	Wellenschlauch für A84 + S + SR (RA 401, RA 605)	Stk 5,80